

DAIHATSU

Spoštovani!

Daihatsu je ugotovil, da obstaja pri dolgotrajni uporabi možnost razpoke varnostnega prezračevalnega ventila v sistemu nadzora emisije hlapov goriva, na vseh modelih vozil tipa Feroza, ne glede na datum proizvodnje.

V skrajnem primeru lahko hlapi goriva prodrejo v potniško kabino in povzročijo požar, če je v bližini izvor iskre.

Daihatsu se je zato odločil za varnostni odpoklic za vsa vozila tipa Feroza.

Na prizadetih vozilih je potrebno preveriti in po potrebi zamenjati varnostni ventil goriva.

Vaš pooblaščen Daihatsu serviser bo preveril in zamenjal potrebne dele brezplačno.

Dogovorite se za termin, ko bo serviser delo lahko opravil.

Popravilo traja približno 1 uro.

Najbližjega pooblaščenega serviserja najdete na www.dks.si.

V primeru dodatnih vprašanj, pokličite svojega serviserja ali pa DKS d.o.o., tehnično službo. (tel. 02-460 56 13)

Lep pozdrav!

DKS d.o.o.

D. Šparl, univ.dipl.ekon.
Direktor

Maribor, Julij, 2010